

Montáž klece pro hlodavce

1. Po rozbalení klece umístěte plastovou spodní vaničku na stabilní povrch.
2. Rozložte složené hlavní tělo klece a zahákněte rohy do předem připravených háčků.
3. Ujistěte se, že konstrukce klece je řádně zajištěna.
4. Konstrukci klece usadte do plastových západek spodní vaničky.
5. Umístěte do klece dle potřeby podesty a žebříky.

Čištění klece

- Používejte k čištění klece měkký hadřík nebo neabrazivní čistič. Nepoužívejte abrazivní čističe !!! Při použití abrazivního čističe by došlo k poškození povrchu klece.
- Umývejte všechny části klece teplou vodou a jemným pro zvířata nezávadným přípravkem. Následně klec pečlivě opláchněte teplou vodou. (max 70°C u kovových prvků a max 50°C u plastových prvků)
- Ručně klec osušte měkkým hadříkem a až poté ji sestavte do původního stavu.
- Plastové komponenty nenechávejte schnout na slunci, protože hrozí jejich deformace.
- Další tipy jak čistit klec najdete v odborné literatuře o chovu hlodavců.

Importér EU
Euro Enterprise UG
Mülheimer Strasse 15
Nürnberg, D-90451
Telefon: +49/(0) 1577-7548005
Email: info@maxeuro.de
VAT DE296206963
HRB 30882



Vyrobena v PRC