

## Montáž klece pro hlodavce

1. Po rozbalení klece umístěte plastovou spodní vaničku na stabilní povrch. Ujistěte se, že výsuvný šuplík je na správném místě.
2. Vložte rošt do plastové vaničky.
3. Rozložte složené hlavní tělo klece a usadte ho do plastových západek spodní vaničky.
4. Do složeného těla klece zacvakněte plastové průchodky k potrubí.
5. Umístěte podestu a žebřík zaháknutím k tělu klece dle Vašeho uvážení.
6. Složte tělo domečku a rohy zaaretujte plastovou západkou, následně zacvakněte střechu do konstrukce domečku.
7. Domeček připevněte k tělu klece u podesty a z druhé strany klece jej přišroubujte plastovou maticí, která je součástí balení.
8. Běhací kolo umístěte do klece dle Vašeho uvážení.
9. Jednotlivé díly potrubí složte k sobě a zafixujte O kroužky. Stejný postup opakujte a sestavte potrubí dle Vašich preferencí.
10. Následně potrubí zasunutím zaaretujte do plastových průchodek klece, které jste ke kleci upevnili při skládání těla klece.
11. Připněte horní část klece (střechu) ke konstrukci do již připravených kovových háčků na těle klece tak, aby byla střecha pevně zaaretována.
12. Ujistěte se, že konstrukce klece je řádně zajištěna.

### Čištění klece

- Používejte k čištění klece měkký hadřík nebo neabrazivní čistič. Nepoužívejte abrazivní čističe !!! Při použití abrazivního čističe by došlo k poškození povrchu klece.
- Umývejte všechny části klece teplou vodou a jemným pro zvířata nezávadným přípravkem. Následně klec pečlivě opláchněte teplou vodou. (max 70°C u kovových prvků a max 50°C u plastových prvků)
- Ručně klec osušte měkkým hadříkem a až poté ji sestavte do původního stavu.
- Plastové komponenty nenechávejte schnout na slunci, protože hrozí jejich deformace.
- Další tipy jak čistit klec najdete v odborné literatuře o chovu hlodavců.

Importér EU  
Euro Enterprise UG  
Mülheimer Strasse 15  
Nürnberg, D-90451  
Telefon: +49/(0) 1577-7548005  
Email: [info@maxeuro.de](mailto:info@maxeuro.de)  
VAT DE296206963  
HRB 30882



Vyrobeno v PRC