

## Digitální váha pro snadné zvážení zavazadel. HL1199B

Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši váhu. Nejen že naše váhy přesně měří, ale mají i atraktivní design. Jsou lehké a skladné, takže je můžete mít neustále po ruce.




Před použitím si prosím pečlivě přečtete manuál.

### SPECIFIKACE

- Vybaveno vysoce precizním senzorovým systémem
- Maximální kapacita: 40 kg
- Minimální kapacita: 1 kg
- Hmotnost: 100g
- Jednotky: kg/lb
- Jedno tlačítko
- Napájení: 1 lithiová baterie (Cr2032)

### Vložení baterie

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje. Vložte jednu 3V baterii podle obrázku níže a vraťte kryt zpět.



kladná část baterie

2. Na LCD displeji se objeví „888“. Během 3 sekund bude na displeji se objeví „0.0 kg“.

### Používání váhy

1. Zmáčknete tlačítko (ON/OFF) a tím se váha zapne. Na displeji se na začátku ukáže „888“. Po spuštění se ujistěte, že držíte váhu ve vertikální poloze a na displeji se ukáže „0.0 kg“.
2. Předmět který chcete zvážit by měl být připojen k váze, když je na displeji „0.0 kg“. Následně uchopte držadlo váhy a předmět zvedněte. Jakmile bude předmět zvážen, na displeji se objeví „hold“.
3. K resetování váhy, aby bylo možné zvážit další předmět, odstraňte původní předmět a zmáčknete tlačítko „ON/OFF“ Na LCD displeji se následně objeví „0.0 kg“.
4. Zmáčknete tlačítko „ON/OFF“ a váhu vypnete nebo počkejte 60 sekund a váha se sama automaticky vypne.

### Změna jednotky

1. Zmáčknete tlačítko „ON/OFF“ a váha se zapne. Na displeji se vždy na začátku použití objeví „888“, v tento moment rychle zmáčknete opět tlačítko „ON/OFF“ a váha změní svoji jednotku z kg na lb nebo obráceně.

## **TARA**

1. Pokud používáte ke zvažení pomocnou bedýnku (krabici atd.), nejdříve ji zvažte prázdnou a vyčkejte až se na displeji objeví „hold“. Zmáčkněte 2x tlačítko „ON/OFF“.
2. Až se na displeji objeví „0.0 kg“ umístěte předmět do bedýnky a zvažte ho. Na displeji se objeví pouze váha předmětu.

## **Funkce tlačítka „ON/OFF“**

- Zapíná a vypíná přístroj
- Resetuje váhu na 0
- Aktivuje funkci tara
- Mění jednotky

## **Důležité poznámky**

1. Maximální nosnost váhy je 40 kg. Pokud předmět váží víc než 40 kg, na displeji se objeví „ERR“. Jestliže se budete i přesto předmět zvažít, může dojít k nenávratnému poškození váhy!
2. Pokud se na displeji váhy objeví symbol baterie nebo „Lo“ znamená to, že je baterie vybitá a potřebuje okamžitě vyměnit.
3. K dosažení nejpresnějšího zvažení, s váhou netřepete ani nehoupejte.

Importér EU  
Euro Enterprise UG  
Mülheimer Strasse 15  
Nürnberg  
D-90451

telefon: + 49/ (0) 1577-7548005  
email: info@maxeuro.de

VAT DE296206963  
HRB 30882