

## Digitální váha pro snadné zvážení zavazadel. XF8602

Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši váhu. Nejen že naše váhy přesně měří, ale mají i atraktivní design. Jsou lehké a skladné, takže je můžete mít neustále po ruce.




Před použitím si prosím pečlivě přečtěte manuál.

### SPECIFIKACE

- Vybaveno vysoce precizním senzorovým systémem
- Maximální kapacita: 40 kg
- Minimální kapacita: 0,1 kg
- Hmotnost: 100g
- Jednotky: kg/lb
- Jedno tlačítko
- Napájení: 1 lithiová baterie (Cr2032)

### Vložení baterie

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje. Vložte jednu 3V baterii podle obrázku níže a vraťte kryt zpět.



kladná část baterie

2. Na LCD displeji se objeví „888“. Během 3 sekund se na displeji se objeví „0.0 kg“.

### Používání váhy

1. Zmáčkněte tlačítko (ON/OFF) a tím se váha zapne. Na displeji se na začátku ukáže „888“. Po spuštění se ujistěte, že držíte váhu ve vertikální poloze dokud se na displeji neukáže „0.0 kg“.
2. Předmět který chcete zvážit by měl být připojen k váze, když je na displeji „0.0 kg“. Následně uchopte držadlo váhy a předmět zvedněte. Jakmile bude předmět zvážen, na displeji se objeví „hold“.
3. K resetování váhy, aby bylo možné zvážit další předmět, odstraňte původní předmět a zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ Na LCD displeji se následně objeví „0.0 kg“.
4. Zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ a váhu vypněte nebo počkejte 60 sekund a váha se sama automaticky vypne.

### Změna jednotky

1. Zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ a váha se zapne. Na displeji se vždy na začátku použití objeví „888“, v tento moment rychle zmáčkněte opět tlačítko „ON/OFF“ a váha změní svoji jednotku z kg na lb nebo obráceně.

## **TARA**

1. Pokud používáte ke zvažení pomocnou bedýnku (krabici atd.), nejdříve ji zvažte prázdnou a vyčkejte až se na displeji objeví „hold“. Zmáčkněte 2x tlačítko „ON/OFF“.
2. Až se na displeji objeví „0.0 kg“ umístěte předmět do bedýnky a zvažte ho. Na displeji se objeví pouze váha předmětu.

## **Funkce tlačítka „ON/OFF“**

- Zapíná a vypíná přístroj
- Resetuje váhu na 0
- Aktivuje funkci tara
- Mění jednotky

## **Důležité poznámky**

1. Maximální nosnost váhy je 40 kg. Pokud předmět váží víc než 40 kg, na displeji se objeví „ERR“. Jestliže se budete i přesto předmět zvažít, může dojít k nenávratnému poškození váhy!
2. Pokud se na displeji váhy objeví symbol baterie nebo „Lo“ znamená to, že je baterie vybitá a potřebuje okamžitě vyměnit.
3. K dosažení nejpřesnějšího zvažení, s váhou netřepte ani nehoupejte.

Importér EU  
Euro Enterprise UG  
Mülheimer Strasse 15  
Nürnberg  
D-90451

telefon: + 49/ (0) 1577-7548005  
email: info@maxeuro.de

VAT DE296206963  
HRB 30882