

max[®]

3 DÍLNÝ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK

KME307, KME309, KME311, KME312, KME313, KME314, KME315

DŮLEŽITÉ:

Aby jste zabránili vážným úrazům, způsobeným nestabilitou žebříku, tak se ujistěte, že jste správně připevnili stabilizační lištu na spodní část žebříku. Nikdy nepoužívejte žebřík bez stabilizační lišty.

Instalace bezpečnostní lišty:

1. vemte lištu a vsuňte ji do otvorů na konci žebříku.
2. zajistěte pomocí šroubů a matic.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- nepoužívat k jiným účelům, než je doporučeno
- opatrnost a rozvaha jsou nutné
- před použitím žebřík vždy zkontrolujte
- rovný žebřík opírejte pod správným úhlem (75,5°)
- minimální překrytí jednotlivých dílů žebříků jsou 3 příčky

- 1) Opěrný žebřík se má opírat o plochý nedrolivý povrch a před použitím má být zajištěn, např. přivázán.
- 2) Žebřík se nesmí nikdy přemísťovat zhora.
- 3) Při postavení žebříku vezměte v úvahu riziko kolize žebříku, např. s chodci, vozidly nebo dveřmi.
- 4) Zajistěte jakákoli elektrická rizika v pracovním prostoru, např. vedení nad hlavou, nebo jiné nechráněné elektrické zařízení.
- 5) Žebřík musí stát na svých patkách, nikoli na příčlích či stupadlech.
- 6) Žebříky nesmí být postaveny na kluzký povrch, pokud nejsou zajištěna dostatečně účinná opatření bránící sklouznutí.
- 7) Nepřekračujte maximální celkové zatížení daného typu žebříku.
- 8) Nevyklánějte se, uživatel má během činnosti udržovat střed svého těla mezi bočnicemi a obě nohy na stejném stupadle.
- 9) Neukračujte z opěrného žebříku a vyšší úroveň bez dodatečného zajištění, např. přivázání nebo použití vhodného stabilizujícího prvku.
- 10) Nestůjte na horních třech stupadlech/příčlích opěrného žebříku.
- 11) Žebříky se mají používat pouze pro lehké, krátkodobé práce.
- 12) Pro nevyhnutelné elektrické práce pod napětím používejte nevodivé žebříky.
- 13) Nepoužívejte žebřík ve venkovním prostředí při nepříznivých povětrnostních podmínkách, např. při silném větru.
- 14) Učiňte bezpečnostní opatření, aby si děti nehrály na žebříku.
- 15) V pracovním prostoru je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli však nouzové východy a okna).
- 16) Při vystupování a sestupování buďte vždy obrácení tváří k žebříku.
- 17) Při výstupu a sestupu se pevně držte žebříku.
- 18) Nepoužívejte žebřík jako most.
- 19) Používejte vhodnou obuv.
- 20) Vyhybte se nadměrným bočním zátěžím, např. vrtání do cihel a betonu.
- 21) Nezdružujte se dlouho na žebříku bez pravidelných přestávek.
- 22) Opěrné žebříky pro přístup do vyšší úrovně mají přesahovat místo dotyku nejméně o 1 m.

max®

3 DIELNY HLINÍKOVÝ REBRÍK

KME307, KME309, KME311, KME312, KME313, KME314, KME315

DÔLEŽITÉ:

Aby ste zabránili vážnym úrazom, spôsobeným nestabilitou rebríka, tak sa uistite, že ste správne pripevnili stabilizačný lištu na spodnú časť rebríka. Nikdy nepoužívajte rebrík bez stabilizačnej lišty.

Inštalácia bezpečnostnej lišty:

1. zoberte lištu a vsuňte ju do otvorov na konci rebríku.
2. zaistite pomocou skrutiek a matíc.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- nepoužívať na iné účely, než je odporúčané
- opatrnosť a rozvaha sú nutné
- pred použitím rebrík vždy skontrolujte
- rovný rebrík opierajte pod správnym uhlom (75,5 °)
- minimálne prekrytie jednotlivých dielov rebríkov sú 3 priečky

- 1) Oporný rebrík sa má opierať o plochý nedrobivý povrch a pred použitím má byť zaistený, napr. Priviazaný.
- 2) Rebrík sa nesmie nikdy premiestňovať zhora.
- 3) Pri postavení rebríka vezmite do úvahy riziko kolízie rebríka, napr. S chodcami, vozidlami alebo dverami.
- 4) Zaistite akákoľvek elektrická riziká v pracovnom priestore, napr. Vedenie nad hlavou, alebo iné nechránené elektrické zariadenie.
- 5) Rebrík musí stáť na svojich pätkách, nie na priečkach či stúpadlá.
- 6) Rebríky nesmie byť postavené na klzký povrch, pokiaľ nie sú zabezpečená dostatočne účinné opatrenia brániace sklznutiu.
- 7) Neprekračujte maximálne celkové zaťaženie daného typu rebríka.
- 8) Nevykláňajte sa, používateľ má počas činnosti udržiavať stred svojho tela medzi bočnicami a obe nohy na rovnakom stúpadlá.
- 9) Neukračujte z oporného rebríka a vyššiu úroveň bez dodatočného zaistenia, napr. priviazanie alebo použitie vhodného stabilizujúceho prvku.
- 10) Nestojte na horných troch stúpadlá / priečkach oporného rebríka.
- 11) Rebríky sa majú používať len pre ľahké, krátkodobé práce.
- 12) Pre nevyhnutné elektrické práce pod napätím používajte nevodivé rebríky.
- 13) Nepoužívajte rebrík vo vonkajšom prostredí pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, napr. Pri silnom vetre.
- 14) Urobte bezpečnostné opatrenia, aby sa deti nehrali na rebríku.
- 15) V pracovnom priestore ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy a okná).
- 16) Pri vystupovaní a zostupovaní buďte vždy obrátení tvárou k rebríku.
- 17) Pri výstupe a zostupe sa pevne držte rebríka.
- 18) Nepoužívajte rebrík ako most.
- 19) Používajte vhodnú obuv.
- 20) Vyhybajte sa nadmerným bočným záťažiam, napr. Vítanie do tehál a betónu.
- 21) Nezdružujte sa dlho na rebríku bez pravidelných prestávok.
- 22) Oporné rebríky pre prístup do vyššej úrovne majú presahovať miesto dotyku najmenej o 1 m.